


**Prefeitura de São José dos Campos  
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças  
Departamento de Recursos Materiais**

# **NOTIFICAÇÃO**

**LICITANTES E EVENTUAIS INTERESSADAS ADQUIRENTES  
DO PRESENTE EDITAL DISPONIBILIZADO VIA “INTERNET”**

**FICAM EXPRESSAMENTE NOTIFICADAS DE QUE NA HIPÓTESE DE SE VERIFICAR QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE OS TERMOS DESTES EDITAIS, OBTIDOS VIA PROCESSO INFORMATIZADO, E OS DAQUELE CONSTATADO FÍSICAMENTE DO RESPECTIVO PROCESSO, RELATIVO À LICITAÇÃO, OS DESTES ÚLTIMOS DEVERÃO PREVALECER, FICANDO A PMSJC, DESDE LOGO, ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DECORRENTE OU DE QUALQUER OUTRA FORMA RELACIONADA COM TAIS DIVERGÊNCIAS.**



**Prefeitura de São José dos Campos  
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças  
Departamento de Recursos Materiais**

**EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO ON-LINE E PRESENCIAL**

**Nº 001/SGAF/2018**

A Prefeitura de São José dos Campos vem tornar público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **LEILÃO DE MODO PRESENCIAL E ON-LINE 001/SGAF/2018**, para **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS** pelo tipo **MAIOR LANCE**, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes.

**1. OBJETO DA LICITAÇÃO**

**1.1.** A presente Licitação tem por objeto a alienação de bens móveis inservíveis, veículos recuperáveis e irrecuperáveis (sucatas) pertencentes ao patrimônio da Prefeitura de São José dos Campos, no estado em que se encontram, a ser realizada através da modalidade Leilão de modo Online e Leilão Presencial, simultaneamente, em conformidade com o presente edital e com o ANEXO I constante deste Edital.

**1.2.** Os objetos deste processo de Leilão são veículos removidos em depósitos, discriminados individualmente no ANEXO I deste Edital, na condição de: - veículo com direito à documentação ou sem direito a documentação, em fim de vida útil destinado para desmonte.

**1.2.1.** Os bens móveis inservíveis objeto deste Leilão estão distribuídos em lotes específicos, cujas características estão descritas no ANEXO I, que é parte integrante deste Edital.


**1.3.** É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, **visualmente**, todos os veículos automotores e demais bens móveis inservíveis, nos dias e horários indicados no item 2 (Datas, Horários, Locais).

**1.3.1.** É permitida apenas a avaliação visual dos lotes, sendo proibidos quaisquer outros procedimentos, tais como funcionamento, experimentação ou retirada de peças.

**1.3.2.** Ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação dos bens objetos do presente leilão. No ANEXO I deste Edital está indicada a situação atual de cada veículo, especificando a classificação do mesmo.

**2. DATAS, HORÁRIOS, LOCAIS.**

**2.1. O Leilão de modo PRESENCIAL** realizar-se-á **dia 24 do mês de novembro de**



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

**2018**, com início às 08:00 do cadastramento e às 10:00 horas abertura dos lances, na Rua Professor Felício Savastano, 401 - Vila Industrial - São José dos Campos - SP, subordinando-se aos termos e normas contidas neste Edital, e demais dispositivos legais pertinentes ao certame.

**2.2. O Leilão de modo ELETRÔNICO** estará disponível para oferta de lances a partir de **10 de Novembro de 2018**, com início às 09:00 horas no sítio do leiloeiro (<http://www.superbid.net>).

**2.3.** Os bens objeto do leilão ficarão expostos a vistoria pública, **nos dias 22 e 23 de novembro de 2018 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h30**, no endereço indicado no item 2.1.

### **3. CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO**

**3.1** Poderá participar do Leilão, toda e qualquer pessoa física, maior e capaz, bastando preencher formulário próprio para acesso ao recinto e apresentar documento de identidade ou outro que o substitua na forma da lei, Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de endereço.


**3.1.1.** É facultada a participação de toda e qualquer pessoa jurídica, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), e se fará representar por sócio dirigente, proprietário ou assemelhado com poderes bastantes, para tanto, preenchendo formulário próprio para acesso ao recinto, cópia autenticada do contrato social, e que satisfaçam as demais condições deste edital.

**3.1.2.** No caso de procurador, deverá apresentar documento com poderes específicos para atuar no leilão de modo presencial ou eletrônico (on-line); On-line será condição a ser comprovada, para aquele que não for inscrito, mediante orientação no site (<http://www.superbid.net>).

**3.1.3.** É vedada a participação, conforme previsto no art. 9º, III da Lei 8.666/93, de qualquer Servidor Público Municipal independente de função ou cargo e do Leiloeiro e de seus empregados, na oferta de lances para aquisição de quaisquer dos bens móveis inservíveis e quaisquer dos veículos, objetos do leilão.

**3.1.4.** Os documentos solicitados para participação neste leilão quando não exibidos em seus originais poderão ser validamente apresentados, por meio de publicação realizada em órgão da imprensa oficial ou por **cópia previamente autenticada** nos termos do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93, ou, ainda, por cópia simples quando a confirmação do seu teor puder ser feita pela Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via “Internet”.

**3.1.5.** O edital de leilão poderá ser adquirido pelo interessado junto ao Departamento de Recursos Materiais da Prefeitura Municipal de São José dos



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

Campos/SP, situado na Rua José de Alencar nº 123 - 1º andar - Sala 02 - Paço Municipal - Telefones: (12) 3947-8561 | 3947-8178 - Fax: (12) 3947-8403 | 3947-8366, mediante o pagamento, por meio de guia de recolhimento da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, da importância de R\$ 5,00 (cinco reais) ou gratuitamente através de “download” junto a “homepage” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso <http://www.sjc.sp.gov.br>.

**3.2.** Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis, que deverão ser obtidas após credenciamento junto ao site do leiloeiro oficial (<http://www.superbid.net>).

**3.2.1.** É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao órgão promotor do leilão qualquer tipo de responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que tenha sido efetuado por terceiros.

**3.3.** Para os interessados, pessoa física ou pessoa jurídica que ainda não forem cadastrados para ter acesso ao portal “superbid” é necessário:

**3.3.1.** Acessar o link de cadastro <https://accounts.superbid.net/signup>, fazer conforme o caso o cadastro da pessoa jurídica ou da pessoa física.


**3.3.2.** Preencher as informações fornecendo os dados do usuário, dados para contato e no caso de pessoa jurídica também os dados da empresa.

**3.3.3.** Firmar Termo de Adesão ao Regulamento.

**3.4.** O credenciamento do interessado ou de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao leilão eletrônico, quais sejam, formular ofertas e lances eletrônicos, enfim, para praticar em nome do interessado todos os atos pertinentes a este leilão.

**3.5.** Caso a documentação do veículo tenha que ser em nome de terceiro o arrematante terá que apresentar no cadastramento a documentação do mesmo (nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, o número da Carteira de Identidade, o endereço completo, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o Estado e o Código de Endereçamento Postal – CEP).

**3.6.** A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de credenciamento sujeitará o interessado às sanções previstas em lei.



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

**4. INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**

**4.1.** O edital da presente licitação de leilão poderá ser adquirido pelo interessado pela Internet, diretamente no seguinte endereço eletrônico: [www.sjc.sp.gov.br](http://www.sjc.sp.gov.br).

**4.2.** Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e/ou impugnar o ato convocatório do leilão de modo presencial e on-line.

**4.2.1.** Caberá à Comissão Especial de Licitação para realização de Leilão, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital e pelo Leiloeiro Oficial, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

**4.3.** A solicitação de esclarecimentos e a apresentação de impugnação contra o presente edital deverão ser enviadas através do e-mail [drmcd@sjc.sp.gov.br](mailto:drmcd@sjc.sp.gov.br).

**4.3.1.** As respostas serão divulgadas no site [www.sjc.sp.gov.br](http://www.sjc.sp.gov.br), cabendo aos interessados a obrigação de verificar o mesmo antes da participação.

**4.4.** Acolhida a petição contra o ato convocatório, será definida nova data para a realização do certame, com comunicação aos interessados através de publicação nos mesmos termos verificados no edital, exceto se tal acolhimento não ensejar alteração ou prejuízo à formação de lances.


**4.5.** Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações ou de impugnação ao edital, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos.

**5. DO LEILOEIRO**

**5.1.** Em conformidade a Lei nº 8.666/1993, o Leilão Público da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, será conduzido e levado a efeito pelo **leiloeiro oficial** senhor **Eduardo Sylvio Schanzer**, matriculado sob o número **452** da Junta Comercial do Estado de São Paulo (**JUCESP**) nos dias, horários e locais informados neste Edital de Leilão.

**5.2.** O leiloeiro oficial do certame será o responsável pela condução do leilão de modo presencial e eletrônico (on-line) e observará rigorosamente as disposições da Lei 8.666/93, deste edital e, suplementarmente, o disposto nos Decretos Federais nº 21.981/32 e 22.427/33.

**5.3.** O leiloeiro oficial do certame será o responsável pelo acompanhamento nos dias de visitação dos lotes.



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

## **6. DO PROCEDIMENTO E DA ARREMATAÇÃO**

**6.1.** No local, horário e dia determinado neste edital, o leiloeiro oficial no endereço para a realização do leilão presencial, dará início aos trabalhos, procedendo-se ao leilão, obedecida a ordem dos veículos ou lotes de veículos especificados no ANEXO I deste Edital, para se aferir a melhor oferta.

**6.1.1.** O leiloeiro oficial providenciará todo o aparato necessário no local do leilão presencial para que de forma simultânea seja disponibilizada por imagem projetada em telão e equipamento de som para o andamento da disputa eletrônica e presencial.

**6.1.1.1.** Todos os procedimentos para o leilão on-line estão no site (<http://www.superbid.net>), podendo os interessados contatar suporte do leiloeiro em horário comercial pelo telefone (11) 4950-9510.

**6.1.2.** As vendas serão efetuadas a quem maior lance oferecer, presencialmente ou on-line, não inferior ao preço mínimo estipulado pela Comissão de Leilão da Prefeitura de São José dos Campos, **cada lote com seu devido incremento**, com pagamento integral á vista, **acrescido de mais 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro Oficial**.

**6.1.3.** Os bens serão leiloados em lotes individuais.

**6.1.4.** A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, através de sua Comissão Especial de Licitações, reserva-se o direito de agrupar os lotes, tudo em comum acordo com o interesse público, a ser efetuado pelo Leiloeiro Oficial, visando facilitar a venda dos bens.


**6.2.** Será considerada arrematante a pessoa natural ou jurídica que oferecer pelo veículo ou pelo lote de veículos ou lotes de sucatas em geral o lance de maior valor.

**6.3.** Na sucessão de lances, a diferença entre o valor de cada um não poderá ser inferior ao percentual ou à quantia fixa indicada pelo leiloeiro oficial no início da arrematação de cada bem ou do lote de bens.

**6.4.** O arrematante, ao adquirir um bem ou um lote de bens, deverá assinar o boleto de compra, sacramentando a venda do lote, o qual não poderá voltar ao leilão.

**6.4.1.** No caso de arrematante on-line o sistema informará os procedimentos necessários para regularizar a compra do bem arrematado.

**6.5.** O bem ou lote de bens não arrematados serão devolvidos ao acervo para ser novamente apregoado pelo leiloeiro oficial, no mesmo evento, imediatamente após o leilão do último bem ou lote de bens constantes do anexo único deste Edital.



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

**6.6.** Os veículos ou lotes de veículos serão ofertados para pagamento à vista.

**7. DO PAGAMENTO DA ARREMATACÃO**

**7.1.** Logo após o arremate para efetivação do pagamento, o arrematante deverá comparecer a Supervisão de Patrimônio Físico, localizado a Rua: Felício Savastano, nº 401, Vila Industrial, das 08:00 às 11:00 das 13:00 às 15:30 horas do dia 28 de novembro deste ano, oportunidade em que substituirá o cheque dado em sinal (caução) por cheque administrativo ou comprovante de depósito em conta nº 006-00000025-4 – Agência 0351 – Banco Caixa Econômica Federal, em nome da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

**7.2.** No caso de pagamento em cheque, o arrematante será notificado somente após a compensação do mesmo.

**7.3.** No caso de arremate de bens destinados a sucata, o arrematante arcará também com o custo proveniente da **descaracterização** do veículo (retirada das placas e destruição da numeração do chassi), no valor de 0,5 UFESP, equivalente a R\$ 25,70 o qual fará parte do valor total de venda.

**7.4.** O arrematante deverá deixar com o leiloeiro oficial, em garantia, um cheque no valor de 30% (trinta) por cento do bem arrematado, que o restituirá, tão logo seja constatado o efetivo pagamento, ocasião em que será emitida a Nota de Venda.

**7.5.** O Leiloeiro fornecerá ao arrematante presencial ou on-line recibo provisório válido até a data da emissão da Nota de Venda mencionada no item anterior.


**7.6.** A título de comissão de leiloeiro, o arrematante deverá efetuar o pagamento do valor de 5%, calculado sobre o valor total do preço ofertado, em moeda corrente ou por meio de cheque comum ou administrativo, nominativo ao leiloeiro oficial.

**7.7.** Após o pagamento do preço ofertado, o leiloeiro oficial emitirá a(s) Nota(s) de Venda correspondente(s), na(s) qual(is) deverá constar:

**7.7.1. Pessoa Física:** nome completo do arrematante, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, o número da Carteira de Identidade, o endereço completo, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o Estado e o Código de Endereçamento Postal - CEP.

**7.7.2. Pessoa Jurídica:** Razão social da empresa arrematante, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, o endereço completo da sede social, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o Estado e o Código de Endereçamento Postal – CEP.

**7.8.** Os pagamentos efetuados conforme estabelecidos neste item e subitens apenas



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

serão considerados realizados após a respectiva constatação do depósito.

**7.9.** A ocorrência de insuficiência de fundos em relação aos cheques recebidos para quaisquer pagamentos relativos ao leilão e a não apresentação dos documentos exigidos no Edital, sujeitará o arrematante às penalidades revistas nos art. 87 e seguintes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, sem prejuízo de outros indicados em legislação específica.

**8. DAS CONDIÇÕES PARA RETIRADA, ALIENAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E BAIXA DOS VEÍCULOS.**

**8.1.** A Nota de Venda somente será entregue após o pagamento integral do preço do bem ou do lote de bens, conforme estabelecido no item 7 e seus subitens.

**8.2.** A retirada dos veículos arrematados poderá ser feita a partir de 30 dias uteis após a realização do leilão, através de guincho contratado pelo arrematante nos seguintes horários: de segunda a sexta feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h30 horas, com o comprovante de pagamento e recibo do leiloeiro, não sendo aceitas reclamações posteriores à arrematação referente ao valor ou estado do bem.

**8.3.** A entrega do documento único de transferência – DUT ocorrerá somente depois de devidamente preenchido e com as assinaturas do arrematante e do representante do Município de São José dos Campos, no prazo mínimo de 30 dias após a realização do leilão.

**8.4.** Da Nota de Venda constará:


**8.4.1.** As características completas do bem ou do lote de bens arrematado (a marca e o modelo, a placa, o ano do modelo e o ano de fabricação, a cor do veículo, o código do RENAVAM e a sequência alfa numérica do chassi);

**8.4.2.** A classificação do bem ou do lote de bens (com direito à documentação ou veículo em fim de vida útil para desmonte);

**8.4.3.** A identificação do arrematante (se pessoa natural), o nome completo do arrematante, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, o número da Carteira de Identidade, o endereço completo, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o Estado e o CEP; Comprovante de residência);

**8.4.4.** Se pessoa jurídica, a razão social da empresa arrematante, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, o endereço completo da sede social, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o Estado, o CEP; comprovante de residência.





**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

**8.5.** De posse da Nota de Venda, o arrematante do veículo em fim de vida útil para desmonte deverá:

**8.5.1.** Contatar um funcionário do pátio para agendar a retirada do lote arrematado;

**8.5.2.** Observar que os lotes serão retirados somente depois de suprimida a numeração do chassi, retirada das placas e apresentação das fotos de cada lote referente ao serviço executado;

**8.5.3.** Aguardar a liberação destes lotes, depois da realização dos procedimentos especificados. (Vistoria do Detran para Baixa Permanente)

**8.6.** Da liberação do veículo:

**8.6.1.** O arrematante será obrigado, nos termos da legislação de trânsito vigente, na hipótese de se tratar de veículo com direito a documentação que poderá voltar a circular, a promover a sua transferência, obedecido ao prazo de 30 (trinta) dias contados da expedição da Nota de Venda, atendidos às demais exigências legais (art. 123 da Lei Federal Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), o que deverá ocorrer antes da retirada do veículo do pátio.

**8.6.2.** Será cobrada taxa de estadia do veículo não retirado do pátio após o prazo de 30 dias contados da emissão da Nota de Venda.


**8.6.3.** O veículo arrematado, quando não retirado no prazo máximo e improrrogável de 90 dias da data da venda em leilão, será novamente leiloado.

**8.6.4.** Na hipótese de se tratar de sucata veicular que NÃO poderá voltar a circular, a BAIXA, será requerida pela Autoridade de Trânsito, nos termos do Decreto Federal nº 1.305, de 09 de novembro de 1994 e Resolução do CONTRAN nº 179, de 07 de julho de 2005.

**9. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DAS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E SERVIÇOS.**

**9.1.** Correrão por conta dos arrematantes quaisquer impostos de circulação de mercadoria fora do Estado que incidam ou venham a incidir sobre a venda dos bens arrematados.

**9.2.** O arrematante, providenciará a transferência da documentação de propriedade do veículo para o nome do adquirente no prazo concedido pelo DETRAN, que é de 30 (trinta) dias (Art. 123, I e parágrafo 1º do CTB), à contar da data de emissão da Nota Fiscal do Leiloeiro, conforme Portaria nº 1606, 19 de agosto 2005 = artigo 16 = seção III - DOS PRAZOS - Subseção II - Das Situações Especiais ( paragrafo III ) sob pena de multa e medida administrativa de retenção.



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

**9.3.** A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS assim que fizer reconhecimento do comprador e de seu lote ira dirigir-se ao cartório de reconhecimento de firma e fazer a comunicação de venda do bem. Em hipótese alguma a comissão licitante, qualquer que seja o motivo fornecerá nova documentação.

**9.4.** Informamos que a Prefeitura é isenta de pagamento de IPVA por isso o Arrematante/Comprador arcará com as taxas de IPVA proporcional do ano corrente.

**10. DO CANCELAMENTO, DESISTÊNCIA OU DEVOLUÇÃO DA COMPRA.**

**10.1.** As vendas realizadas no presente leilão seja pelo Leilão de modo On Line ou Presencial são irrevogáveis, sendo vedado aos arrematantes recusar o (s) bem (s) adquirido (s), bem como pleitear a redução do valor da arrematação.

**10.1.1.** Em nenhuma hipótese e sob qualquer alegação será aceito cancelamento, desistência ou devolução do lote arrematado, seja pelo LEILÃO DE MODO ON LINE ou PRESENCIAL.

**10.2.** O não pagamento nos termos previstos neste edital, por desistência da arrematação, sustação do pagamento, devolução de cheques por falta ou insuficiência de fundos, sujeitará o ARREMATANTE ao pagamento de multa de 30 % (trinta por cento) sobre o valor da arrematação, mais 5% (cinco por cento) devido ao Leiloeiro.

**10.2.1.** No caso de desistência por parte do ARREMATANTE, o sinal pago no ato da arrematação, **item 7.4** do edital, não será devolvido, ou seja, será resgatado a título de pagamento da multa de 30% (trinta por cento), como também não haverá devolução da comissão devida ao Leiloeiro Oficial.


**11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS**

**11.1.** O simples fato de o interessado participar e solicitar a aquisição de algum bem implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no presente Edital.

**11.2.** Os bens serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em que se encontram, não sendo aceitas reclamações posteriores à arrematação, inclusive com relação a eventuais defeitos ou vícios ocultos.

**11.2.1.** Cópia do laudo de vistoria estará junto ao veículo na hora da visitação, não cabendo reclamação posterior à compra.

**11.3.** Fica ciente o ARREMATANTE que o veículo considerado com direito à documentação poderá voltar a circular desde que sob sua responsabilidade sejam tomadas todas as providências necessárias, no prazo e forma exigidos no Código de



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

Trânsito Brasileiro, para colocá-lo novamente em circulação.

**11.4.** A Prefeitura de São José dos Campos declara-se responsável pelos bens levados a leilão, possuindo-os livres e desembaraçados de quaisquer ônus, assumindo total responsabilidade quanto à procedência e regular situação jurídica dos mesmos.

**11.5.** A Prefeitura de São José dos Campos somente responderá pela quitação de eventuais multas que incidirem sobre os veículos objeto deste leilão, quando forem decorrentes de infrações ocorridas até a data da realização do mesmo.

**11.6.** Caso o bem arrematado seja do tipo com direito a documentação, esta será emitida em nome do licitante que arrematá-lo, a quem será processada sua entrega, sendo vedada qualquer alteração posterior quanto ao nome do arrematante.

**11.7.** Os arrematantes receberão os bens no estado físico em que se encontram, correndo por conta exclusiva do arrematante toda e qualquer despesa relativa à formalização da transferência de sua propriedade junto aos órgãos competentes.

**11.8.** Os bens permanecerão na posse e guarda desta Administração até sua efetiva entrega aos adquirentes.


**11.9.** Será desqualificado ou considerado desistente o arrematante que não atender as condições estabelecidas no presente Edital, aplicando-se lhe, no que couber, as penalidades previstas na Lei 8666/93, sem prejuízo de outras indicadas em leis específicas.

**11.10.** Os veículos leiloados **sem direito à documentação** terão a numeração do chassi parcialmente suprimida, permanecendo somente os quatro últimos números, bem como terão as placas retiradas e cortadas, procedimentos estes efetuados no pátio de recolhimento sob a responsabilidade de pessoal contratado pelos arrematantes, pelo leiloeiro ou pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP.

**11.11.** O leiloeiro, depois de concretizados os pagamentos dos débitos dos veículos leiloados com direito à documentação, deverá enviar, imediatamente, as Notas de Venda à Comissão de Leilão, para ser processada a baixa dos bloqueios/restrições que possam impedir a regularização dos documentos.

**11.12.** Os veículos com direito à documentação serão leiloados no estado em que se encontram, sendo de inteira responsabilidade do arrematante a sua regularização, conforme legislação vigente.

**11.13.** As empresas interessadas na aquisição de lotes em fim de vida útil destinados para desmonte deverão estar credenciadas no DETRAN-SP, nos termos das Portarias DETRAN nº 942/14 e nº 1359/146.10.



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

**11.14.** O ato de arrematação não gera crédito de ICMS.

**11.15.** A descrição do bem ou do lote de bens sujeitar-se-á a correções que poderão ser apregoadas no momento do leilão, para suprir omissões ou eliminar distorções, acaso verificadas.

**11.16.** O veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

**11.17.** Qualquer um dos bens ou lotes de bens, indicados no(s) anexo(s) do Edital, poderá ser excluído do leilão, caso haja eventual cadastramento de bloqueio de transferência ou ordem judicial superveniente à publicação do Edital.

**11.18.** Todas as despesas com a retirada e o transporte do veículo arrematado são de responsabilidade exclusiva do arrematante.

**11.19** A retirada dos veículos será feita somente através de guincho por responsabilidade do arrematante

## **12 – ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

**12.1.** A deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto do leilão será feita pelo Diretor do Departamento de Recursos Materiais, com base no art.43, da Lei nº 8.666/93.

## **13 - DA PUBLICIDADE**

**13.1.** O edital do Leilão será publicado no Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação e, facultativamente, por meios eletrônicos.


**13.2.** Os demais atos e a homologação/adjudicação serão publicados no Diário Oficial do Estado e, facultativamente, por meios eletrônicos.

## **14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**14.1.** Dos atos do leilão será lavrada ata constando o valor pelo qual cada um dos bens ou lotes de bens foi arrematado, o nome do arrematante vencedor e sua qualificação completa, além de todas as principais ocorrências do leilão (fatos relevantes).

**14.2.** O leiloeiro oficial, logo após a realização do pregão, deverá emitir relatório circunstanciado à Comissão Especial de Licitações, o qual, verificado sua regularidade e aspectos legais, o submeterá à apreciação do Presidente da Comissão Especial de Licitação.

**14.3.** Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos campos/SP.




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

**14.4.** Para todas as questões suscitadas na execução do fornecimento não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de São José dos Campos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**14.5.** Por determinação do Sr. Prefeito, o Município de São José dos Campos mantém um serviço sigiloso de denúncias de corrupção e atos considerados arbitrários ou ímprobos por parte de qualquer autoridade e servidor municipal, pelo telefone (12) 3947-8246 ou e-mail: [audit@sjc.sp.gov.br](mailto:audit@sjc.sp.gov.br).

São José dos Campos, 07 de Novembro de 2018.


**José Cláudio Marcondes Paiva**  
**Diretor do Departamento de Recursos Materiais**



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


**ANEXO I**  
**RELAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES**

LOTES	DESCRIÇÃO DO LOTE	MARCA	ANO /MODELO	MODELO	PLACA	Nº CHASSI	DOC.
1	Capô: Enferrujado, Tampa traseira: Riscada, Parachoque dianteiro: Ralado e Pintura descascando, Portas: Amassadas e Enferrujadas, Laterias traseiras: Enferrujadas, Bancos: Rasgados, Veículo trancado, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens, Apresenta falta de chave de ignição	CHEVR OLET	2011/2011	CORSA CLASSIC 1.6	DBA-5418 (SP)	9BGSB19N04B159414	COM DIREITO A DOCUMENTO
2	Tampa traseira: Riscada, Parachoque dianteiro e traseiro: Pintura descascandos, Portas: Riscadas, Portas: Forrações avariadas, Bancos: Rasgados, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens, Apresenta falta de chave de ignição	CHEVR OLET	2011/2011	CELTA SPIRIT 1.0	DMN-3769 (SP)	9BGRX48907G222351	COM DIREITO A DOCUMENTO



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


3	Parabrisa: Trincado Capô: Riscado Parachoque dianteiro: Enferrujado. Parachoque traseiro: Amassado Portas: Enferrujadas e Amassadas Cabine de trasnportes para 4 pessoas Bancos: Rasgados Portas: Forrações avariadas Porta esquerda: Não Abre Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassadosApresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CAMINHÃO CARGA SEGA FORD	1994/1994	F 4000	BFY-8896 (SP)	9BFKTNT33RDB52212	COM DIREITO A DOCUMENTO
4	Capô: Riscado, Lanternas traseiras: Quebradas, Parachoque traseiro: Amassada e Enferrujado, Portas: Riscadas, Caçamba: Riscada, Porta lateral: Amassada e Enferrujada, Veiculo trancado, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens, Apresenta falta de chave de ignição	FIAT	2005/2006	DUCATO MAXICARGO 2.8	DBA-5574 (SP)	93W245G3362002225	COM DIREITO A DOCUMENTO
5	Veiculo Emplacado - DKI-3594 Banco: Rasgado Painel: Avariado Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B (EMPLACADO), 1986, SÉRIE: 32C01566					COM DIREITO A DOCUMENTO (Motor sem Plaqueta, regularização por conta do comprador)



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


<b>6</b>	Veículo Emplacado - DMN-3556 (SP) Motor: Desmontado Caixa de transmissão: Desmontado Eixos: Desmontado Painel: Desmontado Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B (EMPLACADO), 1986, SÉRIE: SE8C30B690618M					COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>7</b>	Retrovisor esquerdo: Quebrado, Lanternas traseiras: Quebradas, Parachoque dianteiro: Ralado e Amassado , Teto: Ralado, Capô: Não abre, cabo quebrado Portas: Riscadas e Ralada Bancos: Rasgados Comando no volante Laterais traseiras: Raladas Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassadosApresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2005/2005	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4269 (SP)	9BGAB69J0BB264702	COM DIREITO A DOCUMENTO Débitos de R\$ 3.716,87 por conta do comprador.
<b>8</b>	Parabrisa: Avariado Parachoque dianteiro: Ralado Parachoque traseiro: Amassado Portas: Riscadas Bancos: Rasgados Lateral traseira direita: Amassada e Enferrujada Porta lateral: Amassada Veículo trancado Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassadosApresenta pontos de	VOLKSWAGEN	2005/2006	KOMBI 1.4	DBS-9351 (SP)	9BWGF07X36P006431	COM DIREITO A DOCUMENTO






**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>9</b>	Capô: Enferrujado Retrovisores: Riscado Lanterna traseira esquerda: Quebrada Tampa traseira: Riscada Parachoque dianteiro: Amassado Parachoque traseiro: Quebrado Teto: Riscado Comando no volante Bancos: Rasgados Rodas: Raladas Portas: Raladas Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4293 (SP)	9BGAB69J0BB264996	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>10</b>	Grade: Avariada Capô: Amassado Paralamas dianteiros: Amassados Parachoque dianteiro: Quebrado Parachoque traseiro: Amassado e Ralado Teto: Pintura descascando Bateria: Falta Pneus: Murchos Portas: Riscadas Bancos: Rasgados Tapetes: Faltam Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	CORSA WIND 1.0	CPV-9173 (SP)	9BGSC68Z02B157958	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>11</b>	Limpador do parabrisa: Falta Capô: Enferrujado Paralamas dianteiros: Riscados Prachoque dianteiro e traseiro: Avariados Teto: Pintura	CHEVROLET	2011/2011	CELTA SUPER 1.0	DBS-9253 (SP)	9BGRY48906G152726	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	manchada Bateria: Falta Pneus: Murchos Portas: Riscadas e Raladas Lateral traseira esquerda: Ralada e Enferrujada Traseira: Enferrujada Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>12</b>	Grade: Falta Capô: Avariado Lanterna traseira esquerda: Falta Tampa traseira: Riscada Paracheque dianteiro: Pintura descascando Paracheque traseiro: Trincado Teto: Pintura descascando Portas: Riscadas Bancos: Rasgados Rodas: Enferrujadas Limpadores: Faltam Pneus: Furados Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	CELTA SUPER 1.0	DBA-5589 (SP)	9BGY48906G151125	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>13</b>	Grade: Falta Capô: Amassado Tampa traseira: Amassada Paracheque dianteiro: Ralado Pracheque traseiro: Avariado Pneu dianteiro esquerdo: Furado Teto: Enferrujado Portas: Riscadas Veiculo com giroflex Bancos: Rasgados Tapetes: Faltam Alavanca do ambio: Falta	CHEVROLET	2011/2011	CELTA SUPER 1.0	DBS-9273 (SP)	9BGY48906G153236	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	Laterais traseiras: Enferrujadas Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>14</b>	Grade: Falta Capô: Enferrujado Tampa traseira: Amassada Parachoque dianteiro: Trincado Parachoque traseiro: Avariado Pneu traseiro esquerdo: Furado Teto: Pintura Manchada Portas: Riscadas Tampa do tanque de combustível: Falta Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	CELTA SUPER 1.0	DBS-9257 (SP)	9BGRY48906G152881	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>15</b>	Capô: Enferrujado e Amassado Tampa traseira: Amassada Parachoque dianteiro: Ralado Bancos: Rasgados Banco do motorista: Quebrado Calotas: Quebrada e Ralada Laterais traseiras: Raladas Portas: Riscadas Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2002/2003	CORSA WIND 1.0	CPV-9125 (SP)	9BGSC68Z0YC204633	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

<b>16</b>	Parabrisa: Avariado Capô: Amassado Paralamas dianteiros: Amassados Retrovisores: Faltam Lanternas traseiras: Faltam Tampa traseira: Riscada Parachoque dianteiro e traseiro: Quebrados e Ralados Teto: Pintura Manchada Portas: Forrações Avariadas Bancos: Rasgados Portas: Riscadas	CHEVROLET	2007/2007	CORSA WIND 1.0	CPV-9156 (SP)	9BGSC68Z02B114240	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>17</b>	Farois de milha: Trincados Lataria: Pontos de ferrugens Bancos: Alguns Rasgados Bateria: descarregada Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	ONIBUS VOLKSWAGEN	2004/2005	COMIL CAMPIONE R	DBA-5550 (SP)	9BWHR82Z65R509215	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>18</b>	Parachoque dianteiro e traseiro: Amassados e Enferrujados Pneus traseiros: Furados Laterais: Amassadas Porta esquerda: Falta fechadura Bancos: Rasgados Portas: Forrações avariadas Portas: Riscadas Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	VOLKSWAGEN	2010/2011	KOMBI 1.4	DBS-9349 (SP)	9BWGF07X76P007310	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>19</b>	Parabrisa: Riscado Capô: Amassado e Enferrujado Parachoque dianteiro: Amassado e	VOLKSWAGEN	2007/2007	KOMBI 1.4	DMN-3794 (SP)	9BWGF07X07P007893	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	Enferrujado Portas: Amassadas e Raladas Bancos: Rasgados Portas: Forrações avariadas Laterias: Amassadas e Enferrujadas Porta Lateral: Fechadura quebrada Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>20</b>	Parabrisa: Riscada Limpador de parabrisa: Quebrada Capô: Enferrujado Tampa traseira: Riscada Paracheque dianteiro: Amassado Paracheque traseiro: Amassado Portas: Enferrujadas Bancos: Rasgados Portas: Forrações avariadas Porta lateral: Quebrada, não fecha Lateral traseira direita: Amassada e Enferrujada Porta direita: Falta fechadura Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	VOLKSWAGEN	2005/2006	KOMBI 1.6	CPV-9235 (SP)	9BWGB07X83P012068	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>21</b>	Limpador parabrisa: Riscado Capô: Amassado e Enferrujado Faróis: Quebrados Retrovisor esquerdo: Avariado Lanterna traseira direita: Quebrada Tampa traseira: Enferrujado Paracheque dianteiro: Amassado e Enferrujado	FIAT	2005/2005	DUCATO	HKH-3037	93W245H34B2063009	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	Portas: Riscadas Bancos: Rasgados Tapetes: Faltam Porta lateral: Quebrada, não fecha Laterais traseiras: Amassada e Enferrujadas Veículo Ambulância Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição FIAT						
<b>22</b>	Parabrisa: Riscado Capô: Enferrujado Retrovisor direito: Espelho trincado Tampa traseira: Amassada Parachoque dianteiro: Riscado Parachoque traseiro: Amassado e Enferrujado Bateria: Falta Portas: Enferrujadas e Amassadas Bancos: Rasgados Com maca e banco traseiro Porta lateral: Amassada Laterais traseiras: Amassadas e Raladas Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	FIAT	1995/1995	DUCATO MAXICARGO AMBULÂNCIA 2.8	DBS-9365 (SP)	93W245G3362005459	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>23</b>	Capô: Amassado Porta dianteira esquerda: Falta Vidro Tampa traseira: Riscada Parachoque dianteiro: Ralado Parachoque traseiro:	PEUGEOT	2005/2005	BOXER M33OM HDI 2.8	DKI-4500 (SP)	936ZBPMMB92038543	COM DIREITO A DOCUMENTO



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


	Amassado e Enferrujado Portas: Riscadas Bancos: Rasgados Banco do motorista: Quebrado Volante: Quebrado Porta Lateral: Enferrujada 13 Lugares Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>24</b>	Capô: Enferrujado e Amassado Paralamas dianteiros: Riscados Retrovisor direito: Falta Retrovisor esquerdo: Espelho trincado Lanterna traseira direita: Trincada Tampa traseira: Amassadas e Enferrujada Parachoque dianteiro: Ralado Parachoque traseiro: Avariado Bateria: Falta Diferencial traseiro: Desmontado, faltando partes, peças e componentes Portas: Riscadas Bancos: Rasgados Portas: Forrações avariadas Caçamba: Amassada e Enferrujada Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	1995/1995	S10 COLINA S 2.4	DBA-5561 (SP)	9BG124GX06C404553	COM DIREITO A DOCUMENTO



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


<b>25</b>	Capô: Riscado Paralama dianteiro direito: Amassado Retrovisor esquerdo: Quebrado Lanterna traseira esquerda: Trincada Tampa traseira: Riscada Pneus traseiros: Furados Bateria: Falta Portas: Riscadas Veiculo ambulancia Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	FORD	2005/2006	COURIER RONTAN AMBULÂNCIA 1.6	DBS-9316 (SP)	9BFNSZPPA6B986196	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>26</b>	Capô: Amassado e Enferrujado Lanterna traseira direita: Quebrada Tampa traseira: Riscada Parachoque traseiro: Enferrujado e Avariado Bateria: Falta Rodas: Enferrujadas Portas: Faltam forrações Bancos: Rasgados Lateral traseira direita: Amassada e Enferrujada Veiculo ambulancia Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	FORD	2011/2012	COURIER RONTAN AMBULÂNCIA 1.6	DBA-5416 (SP)	9BFNSZPPA4B955395	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO
<b>27</b>	Limpador do parabrisa: Quebrado Capô: Enferrujado Paralamas dianteiros: Enferrujados Tampa traseira: Pintura descascando Bateria: Falta Portas: Forrações avariadas Bancos:	SUCATA DE FORD	2005/2006	COURIER RONTAN AMBULÂNCIA 1.6	DBA-5466 (SP)	9BFNSZPPA4B962913	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO






**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	Rasgados Paineis de fusíveis: Desmontado Bancos: Mofados Portas: Enrrijadas Laterias traseiras: Amassadas Vidro traseiro: Falta Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>28</b>	Capô: Amassado e Enferrujado Farol esquerdo: Quebrado Paralamas dianteiros: Enferrujados Porta dianteira esquerda: Falta fechadura Lanterna traseira direita: Quebrada Tampa traseira: Amassada e Enferrujada Parachoque traseiro e dianteiro: Amassado e Enferrujado Bateria: Falta Portas: Riscadas Portas dianteiras: Faltam forrações Portas traseiras: Forrações avariadas Bancos: Rasgados Banco do motorista: Quebrado Veiculo batido Lateral traseira direita: Batiada Veiculo Batido Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	CORSA WIND 1.0 (BATIDO)	CPV-9183 (SP)	9BGSC68Z02B199602	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

<b>29</b>	Capô: Pintura Manchada Tampa traseira: Enferrujada Parachoque dianteiro: Ralada Parachoque traseiro: Avariado Teto: Pintura Manchada Bateria: Falta Portas: Riscadas e Enferrujadas Bancos: Rasgados Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2005/2006	CORSA WIND 1.6	CPV-9078 (SP)	9BGSC68N02C131360	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>30</b>	Lanterna traseira esquerda: Falta Tampa traseira: Riscada Parachoque dianteiro: Amassado e Enferrujado Bateria: Falta Bancos: Rasgados Portas: Forrações avariados Tapetes: Faltam Portas: Riscadas Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	CELTA SUPER 1.0	DBS-9237 (SP)	9BGRY48906G153242	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>31</b>	Grade: Falta Capô: Enferrujada Parachoque traseiro: Pintura descascando Pneu traseiro direito: Furado Bancos: Rasgados Portas: Riscadas e Raladas Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos	CHEVROLET	2011/2011	CELTA SPIRIT 1.4	DBA-5471 (SP)	9BGRX48J05G108476	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	de ferrugens. Apresenta falta de chave de ignição						
<b>32</b>	Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2005/2006	CELTA SUPER	DBS-9265 (SP)	9BGRY48906G150751	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>33</b>	Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta	CHEVROLET	2005/2006	CELTA 4 P SUPER	DBS-9234 (SP)	9BGRY48906G152979	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>34</b>	Grade: Falta Capô: Avariado Retrovisores: Ralados e Quebrados Lanternas traseiras: Quebradas Tampa traseira: Amassada e Enferrujada Parachoque dianteiro: Pintura Descascando Parachoque traseiro: Amassado e Enferrujado Pneus: Furados Bancos: Rasgados Tapetes: Rasgados Laterias traseiras: Amassadas e Enferrujadas Protetor de caçamba Chassi recortado Veículo baixado como sucata no DETRAN Sem Placa Sem direito a documentação Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados.	CHEVROLET	2005/2006	MONTANA OFF ROAD 1.8	DBA-5448 (SP)	9BGXF80004C180273	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	Apresenta pontos de ferrugens e corrosão Apresenta falta de chave de ignição						
<b>35</b>	Tampa traseira: Riscada Parachoque dianteiro: Enferrujado Parachoque traseiro: Enferrujado e Amassado Portas: Amassadas e Enferrujada Bancos: Rasgados Banco do motorista: Quebrado Laterais traseiras: Amassadas e Enferrujadas Porta lateral: Amassada e Enferrujada Chassi recortado Veículo baixado como sucata no DETRAN Sem Placa Sem direito a documentação Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens e corrosão Apresenta falta de chave de ignição	VOLKSWAGEN	2011/2011	KOMBI 1.6	BPZ-4957 (SP)	9BWGB17XXYP007757	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO
<b>36</b>	Grade: Avariada Farol direito: Avariado Farol esquerdo: Falta Retrovisores: Faltam Tampa traseira: Riscada Parachoque dianteiro: Enferrujado Parachoque traseiro: Enferrujado e Amassado Bateria: Falta Portas: Riscadas Bancos: Rasgados Portas: Forrações avariadas Laterais traseiras: Enferrujadas Porta lateral: Quebrada, não fecha Chassi recortado Veículo baixado como sucata no DETRAN Sem Placa Sem direito a documentação Apresenta falta de	VOLKSWAGEN	2011/2011	KOMBI 1.4	DBS-9342 (SP)	9BWGF07X06P007228	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe. Apresenta riscos, mossa e amassados Apresenta pontos de ferrugens e corrosão Apresenta falta de chave de ignição						
<b>37</b>	Capô: Enferrujado Lanternas dianteiras: Quebradas Tampa traseira: Amassada Parachoque dianteiro e traseiro: Amassados e Enferrujados Portas: Riscadas Laterais traseiras: Amassadas Bancos: Rasgados Portas: Forrações avariadas Porta lateral: Quebrada Porta lateral: Falta fechadura Chassi recortado Veículo baixado como sucata no DETRAN Sem Placa Sem direito a documentação Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossa e amassados Apresenta pontos de ferrugens e corrosão Apresenta falta de chave de ignição	VOLKSWAGEN	2011/2011	KOMBI 1.6	CPV-9179 (SP)	9BWGB07X32P010386	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO
<b>38</b>	Capô: Riscado Tampa traseira: Amassada e Enferrujada Parachoque dianteiro: Ralada Parachoque traseiro: Amassada e Enferrujada Portas: Riscadas Tampão traseira: Falta fechadura Veículo trancado Chassi recortado Veículo baixado como sucata no DETRAN Sem	RENAULT	2011/2011	LOGAN EXP 1.6	DKI-3633 (SP)	93YLSR1TH8J033600	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	Placa Sem direito a documentação Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens e corrosão Apresenta falta de chave de ignição						
<b>39</b>	Grade: Avariada Capô: Enferrujado e Amassado Paralamas dianteiros: Enferrujados Tampa traseira: Enferrujada Paracheque dianteiro: Enferrujado Paracheque traseiro: Ralado Bancos: Rasgados Volante: Avariado Vidro traseiro: Quebrado Portas: Riscadas Chassi recortado Veículo baixado como sucata no DETRAN Sem Placa Sem direito a documentação Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens e corrosão Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	CLASSIC SPIRIT 1.6	DBS-9350 (SP)	9BGSN19N06B184859	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO
<b>40</b>	Capô: Riscado Lanterna direita: Quebrada Lanterna traseira esquerda: Trincada Tampa traseira: Riscada Portas: Riscadas Bancos: Rasgados Laterais traseiras: Raladas e Riscadas Veiculo Trancado Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas	FIAT	2011/2011	FIORINO IE 1.3	DBS-9311 (SP)	9BD25504568771784	COM DIREITO A DOCUMENTO



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


	obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>41</b>	Capô: Enferrujado Paracheque dianteiro e traseiro: Pintura descascando Pneu dianteiro direito: Furado Bateria: Falta Porta dianteira esquerda: Quebrada forroção Bancos: Rasgados Tampa do combustível: Falta Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2002/2003	CELTA SUPER 1.0	DBA-5542 (SP)	9BGRY48906G152977	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>42</b>	Capô: Enferrujado Paracheque dianteiro: Quebrado e Enferrujado Lanternas traseiras: Quebradas Paracheque traseiro: Enferrujado Portas: Com corrosão e Enferrujadas Paralamas: Com corrosão e Enferrujadas Portas: Faltam Forrações Bancos: Rasgados Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CAMINHÃO CARGA SECA MERCEDES BENZ	1981/1981	LA 1113	BPZ-1735 (SP)	34404112558703	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>43</b>	Limpador do parabrisa: Avariado Capô: Amassado e Enferrujado Paralamas dianteiros: Avariados Retrovisor esquerdo: Quebrado	CHEVROLET	2007/2007	CORSA WIND 1.0	CPV-9144 (SP)	9BGSC68Z02B108992	COM DIREITO A DOCUMENTO



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


	Tampa traseira: Riscada Paracheque traseiro: Quebrado Portas: Riscada e Raladas Bancos: Ralados Porta: Forrações avariadas Rodas: Enferrujadas Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>44</b>	Capô: Enferrujado   Paracheque dianteiro e traseiro: Enferrujado e Amassado   Lanternas dianteiras: Trincadas   Lanterna traseira direita: Quebrada   Retrovisor esquerdo: Falta   Bateria: Falta   Bancos: Rasgados   Portas: Forrações avariadas   Caçamba: Enferrujada e com corrosão   Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe   Apresenta riscos, mossas e amassados.  Apresenta pontos de ferrugens   Apresenta falta de chave de ignição	CAMINHÃO BASCULANTE	1994/1994	CHEVR.12000 CUSTOM	BFY-8839 (SP)	9BG653NXSRC002026	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO
<b>45</b>	Grade: Falta Capô: Avariado Paracheque dianteiro: Riscado Paracheque traseiro: Pintura descascando Portas: Riscadas Bancos: Rasgados Tapetes: Rasgados Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta	CHEVROLET	2010/2011	CELTA SUPER 1.0	DBA-5583 (SP)	9BGRY48906G151085	COM DIREITO A DOCUMENTO






**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>46</b>	Capô: Quebrado e Enferrujado Paralamas direito: Enferrujado Lanternas traseiras: Quebradas Parachoque dianteiro e traseiro: Amassados e Enferrujados Paralamas esquerdo: Enferrujado Bateria: Falta Retrovisores: Faltam Bancos: Furados Cilindro de bascular: Falta Portas: Forrações avariadas Portas: Enferrujadas e com corrosão Caçamba: Enferrujada e com corrosão Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CAMINHÃO BASCULANTE GM	1994/1995	CHEVR.12000 CUSTOM	BFY-8847 (SP)	9BG653NXSRC002533	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>47</b>	Parabrisa: Riscado Tampa traseira: Riscada Parachoque traseiro: Amassado e Enferrujado Bateria: Falta Portas: Riscada Bancos: Rasgados Porta lateral: Enferrujada Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	FIAT	2007/2007	DUCATO MAXICARGO 2.8	DBS-9360 (SP)	93W245G3362004747	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>48</b>	Capô: Riscado Tampa traseira: Riscada Parachoque dianteiro: Riscado Carroceria: Carga	VOLKSWAGEN	2005/2006	KOMBI PICK UP 1.6	CDZ-2244 (SP)	9BWZZZ261TP016598	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	Seca Veiculo trancado Laterais traseiras: Amassadas e Enferrujadas Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta falta de chave de ignição						
<b>49</b>	Paracheque dianteiro: Riscado Portas: Riscadas Bateria: Falta Podendo faltar partes, peças e componentes apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	FIAT	2005/2005	SIENA HLX FLEX 1.8	DBS-9409 (SP)	9BD17241T73254891	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>50</b>	Capô: Enferrujado Paralamas dianteiros: Amassados Tampa traseira: Enferrujado e Amassado Paracheque dianteiro: Pintura descascando Paracheque traseiro: Amassado Veiculo trancado Portas: Amassadas e Enferrujadas Portas: Forrações avariadas Bancos: Rasgados Pneu traseiro esquerdo: Furado Laterais traseiras: Amassadas Podendo faltar partes, peças e componentes apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados.  Apresenta pontos de ferrugens   Apresenta falta de	FIAT	1995/1995	STRADA TREK FLEX 1.8	DBA-5525 (SP)	9BD27801C52444715	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	chave de ignição						
<b>51</b>	Capô: Riscado Paralamas dianteiro esquerdo: Amassado Lanterna traseira direito: Quebrada Lanterna traseira esquerda: Trincada Tampa traseira: Amassada Parachoques traseiro: Avariado Veículo trancado Portas: Amassadas e Enferrujadas Volante: Avariado Bancos: Rasgados Calotas: Avariadas Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2005/2005	MONTANA OFF ROAD 1.8	DBA-5452 (SP)	9BGXF80004C181461	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO
<b>52</b>	Capô: Riscado Parachoques dianteiro: Riscado Parachoques traseiro: Enferrujado Farol direito: Trincado Retrovisores: Faltam Lanternas traseiras: Quebradas Porta esquerda: Falta fechadura Bateria: Falta Cilindro de bascular: Falta Portas: Enferrujadas Portas: Faltam fechaduras Bancos: Rasgados Portas: Faltam forrações Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassadosApresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN	2005/2006	13.180 E	DBS-9294 (SP)	9BWB672S46R606278	(Veículo sem câmbio) Aprovado com Apontamento
<b>53</b>	Grade: Avariada Capô: Pintura descascando	CAMINHÃO	1985/1985	F 4000	BPZ-1726 (SP)	LA7GFG13700	COM DIREITO A




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	Paracheque dianteiro: Enferrujado Bateria: Falta Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	GUINCHO FORD					DOCUMENTO
<b>54</b>	Capô: Riscado Paralamas dianteiros: Riscados Retrovisor direito: Ralado Retrovisor esquerdo: Quebrado Lanterna traseira direita: Quebrada Tampa traseira: Amassada Paracheque dianteiro: Enferrujado Paracheque traseiro: Riscado Bateria: Falta Comando no volante Bancos: Rasgados Portas: Riscadas e Raladas Laterais traseiras: Amassadas Apresenta falta de partes, peças e componentes apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	1995/1995	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4292 (SP)	9BGAB69J0BB264983	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>55</b>	Grade: Quebrada Capô: Enferrujado Paralamas dianteiros: Ralados e Amassados Retrovisores: Quebrados Lanternas traseiras: Quebradas Tampa traseira: Amassada Paracheque dianteiro e traseiro: Quebrados Bateria: Falta Comando no volante Bancos: Rasgados Rodas: Raladas Pneus: Furados Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas	CHEVROLET	2005/2006	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4257 (SP)	9BGAB69J0BB264629	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>56</b>	Capô: Ralado Lanterna traseira direita: Ralada Lanterna traseira esquerda: Trincada Tampa traseira: Amassada Paracheque dianteiro e traseiro: Quebrados Comando no volante Bancos: Rasgados Portas: Raladas Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2012	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4274 (SP)	9BGAB69J0BB264732	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>57</b>	Capô: Riscado Tampa traseira: Riscada Paracheque dianteiro e traseiro: Ralados Teto: Pintura Manchada Veiculo trancado Portas: Amassadas Bancos: Rasgados Podendo faltar partes, peças e componentes apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2005/2006	CELTA SUPER 1.0	DBS-9254 (SP)	9BGRY48906G150516	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>58</b>	Capô: Enferrujado e Amassado Farol esquerdo: Trincado Paralamas dianteiros: Amassados Porta dianteira direita: Fechadura quebrada Tampa traseira: Amassada Paracheque traseiro: Ralado	FORD	2011/2011	COURIER 1.6 L	DBA-5538 (SP)	9BFNSZPPA5B973548	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	Capô: Não abre, cabo quebrado Bancos: Rasgados Portas: Amassadas e Enferrujadas Portas: Forrações avariadas Caçamba: Amassada Podendo faltar partes, peças e componentes apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>59</b>	Capô: Amassado e Enferrujado Paralamas dianteiros: Amassados Lanterna traseira direita: Trincado Tampa traseira: Riscada Capô: Não abre, cabo quebrado Portas: Riscadas Portas: Forrações avariadas Bancos: Rasgados Podendo faltar partes, peças e componentes apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	FORD	2005/2006	COURIER RONTAN AMB 1.6	DBS-9324 (SP)	9BFNSZPPA6B986113	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO
<b>60</b>	Capô: Ralado Paralamas dianteiro: Ralados Lanterna traseira direita: Quebrada Paracheque dianteiro: Quebrado Paracheque traseiro: Pintura descascando Portas: Riscadas e Raladas Comando no volante Bancos: Rasgados Pneu dianteiro direito: Furado Podendo faltar partes, peças e componentes apresenta falta de	CHEVROLET	2011/2011	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4280 (SP)	9BGAB69J0BB264821	COM DIREITO A DOCUMENTO Débitos de R\$ 2.086,21 por conta do comprador



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


	ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>61</b>	Capô: Amassado e Enferrujado Retrovisores: Ralados Lanterna traseira direita: Solta Tampa traseira: Ralada Parachoque dianteiro e traseiro: Avariados Pneu dianteiro esquerdo: Furado Teto: Ralado Rodas: Raladas Portas: Riscadas e Raladas Comando no volante Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4264 (SP)	9BGAB69J0BB264678	COM DIREITO A DOCUMENTO Débitos de R\$ 1.596,28 por conta do comprador
<b>62</b>	Capô: Amassado Paralama dianteiro: Ralados Porta traseira esquerda: Falta vidro Retrovisor direito: Avariado Retrovisor esquerdo: Avariado Lanterna traseiro direita: Quebrada Tampa traseira: Riscado Parachoque dianteiro: Ralado Portas: Riscado e Ralado Bancos: Rasgados Comando no volante Laterias traseira: Raladas Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta	CHEVROLET	2005/2006	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4286 (SP)	9BGAB69J0BB264921	COM DIREITO A DOCUMENTO Débitos de R\$ 6.258,61 por conta do comprador



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


	de chave de ignição						
<b>63</b>	Capô: Riscado Paralamas dianteiros: Enferrujados Retrovisores: Quebrados Tampa traseira: Riscada Paracheque dianteiro: Quebrado Paracheque traseiro: Avariado Teto: Ralado e Manchado Bateria: Falta Portas: Riscadas e Raladas Bancos: Rasgados Comando no volante Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2005/2005	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4287 (SP)	9BGAB69J0BB264942	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>64</b>	Capô: Riscado Paralamas dianteiros: Raladas Retrovisor esquerdo: Ralado Lanternas traseiras: Trincadas Tampa traseira: Riscada Paracheque dianteiro: Ralado > Teto: Riscado Portas: Riscadas e Raladas Bancos: Rasgados Comando no volante Laterais traseiras: Raladas Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens	CHEVROLET	2005/2006	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4262 (SP)	9BGAB69J0BB264660	COM DIREITO A DOCUMENTO Débitos de R\$ 1.270,87 por conta do comprador






**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

65	Capô: Enferrujado Retrovisores: Quebrados Lanterna traseira direita: Trincada Tampa traseira: Riscada Parachoque dianteiro: Amassado Teto: Pintura Manchada Bateria: Falta Bancos: Rasgados Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4281 (SP)	9BGAB69J0BB264885	COM DIREITO A DOCUMENTO
66	Capô: Enferrujado Paralamas dianteiros: Riscados Parachoque dianteiro: Ralado Portas: Riscadas Bancos: Rasgados Tapetes: Faltam alguns Porta mala: Com água no interior Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens	CHEVROLET	2011/2011	CORSA HATCH 1.0	CPV-9234 (SP)	9BGXF68X03C152860	Sucata Sem documento, Débitos de R\$ 293,87 por conta do comprador
67	Parachoque dianteiro: Amassado e Enferrujado Farol esquerdo: Falta Lanterna traseira esquerda: Quebrada Parachoque traseiro: Enferrujado e Amassado Portas: Enferrujada e Corrosão Paralamas: Enferrujado e com Corrosão Capô: Enferrujado Retrovisores: Avariados Portas: Forrações avariadas Bancos: Rasgados Caminhão trancado Apresenta falta de	CAMINHÃO GUINDAUTO	1986/1986	FORD 11000	BPZ-1727 (SP)	LA7QGP38799	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>68</b>	Capô: Enferrujado Paracheque dianteiro e traseiro: Amassados e Enferrujados Lanternas dianteiras: Trincadas Lanternas traseiras: Quebradas Bateria: Falta Assoalho carroceria: Avariado Retrovisores: Faltam Portas: Enferrujadas e com corrosão Bancos: Faltam Paralamas: Enferrujados e Amassados Capô: Cabo quebrado, não abre Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CAMINHÃO CARGA SECA GM	1986/1986	CHEVROLET	BPZ-1644 (SP)	9BG5443NNGC029544	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>69</b>	Capô: Pintura Descascando Paracheque dianteiro: Riscado Retrovisor direito: Espelho trincado Lanternas traseiras: Trincadas Paracheque traseiro: Enferrujado Retrovisor esquerdo: Falta Bateria: falta Portas: Riscadas Caminhão trancado Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CAMINHÃO BAÚ GMC	2001/2001	7.110	CPV-9077 (SP)	9BG331NC01C706651	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

<b>70</b>	Grade: Avariada Capô: Avariado Parachoque dianteiro: Ralado Parachoque traseiro: Avariado Bateria: Falta Portas: Riscada Portas: Com água no interior Veiculo com giroflex Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	CELTA SPIRIT 1.0	DMN-3763 (SP)	9BGRX48907G221681	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>71</b>	Capô: Enferrujado Parachoque dianteiro: Solto Parachoque Traseiro: Riscado Rodas: Enferrujada Veiculo com giroflex Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	PRISMA MAXX 1.4	DKI-4259 (SP)	9BGRM69X0BG239309	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>72</b>	Capô: Enferrujado e Amassado Lanterna traseira esquerda: Falta Tampa traseira: Riscada Parachoque dianteiro: Ralado Parachoque traseiro: Avariado Teto: Pintura Manchada Portas: Raladas Volante: Falta Bancos: Rasgados, Laterias traseiras: Raladas e Riscadas Veiculo trancado Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e	CHEVROLET	2011/2011	CELTA SPIRIT 1.0	DBS-9416 (SP)	9BGRX48907G110555	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	amassados. Apresenta pontos de ferrugens						
<b>73</b>	Parabrisa: Avariado Capô: Amassado e Enferrujado Paralamas dianteiro: Amassados e Enferrujados Lanternas traseiras: Faltam Tampa traseira: Amassada Paracheque dianteiro: Quebrado Paracheque traseiro: Amassado Veículo Batido Capô: Não Abre, fechadura avariada Portas: Raladas Bancos: Rasgados Banco do motorista: Quebrado Volante: Falta Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2011/2011	CELTA SUPER 1.0 (BATIDO)	DBS-9235 (SP)	9BGRY48906G153231	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>74</b>	Capô: Amassado e Enferrujado Tampa traseira: Enferrujado Paracheque dianteiro e traseiro: Amassados e Enferrujados Portas: Riscadas Portas: Forrações Avariadas Bancos: Rasgados Laterias traseiras: Enferrujado e Corrosão Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e massados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	VOLKSWAGEN	2002/2003	KOMBI FURGAO 1.6	DBA-5529 (SP)	9BWFB07X55P007263	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

<b>75</b>	Porta dianteira direita: Falta vidro Lanterna traseira direita: Ralada Parachoque traseiro: Pintura descascando Bancos: Rasgados Portas: Riscadas Tampão traseiro: Falta Porta direita: Falta forração Tapetes: Faltam Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens	CHEVROLET	2007/2007	CORSA WIND 1.0	CDZ-2205 (SP)	9BGSC08WSSC665032	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>76</b>	Grade: Avariada Parabrisa: Trincado Capô: Amassado e Enferrujado Lanternas traseiras: Trincadas Tampa traseira: Amassada Parachoque dianteiro: Ralado Parachoque traseiro: Quebrado Portas: Riscadas e Enferrujadas Bancos: Rasgados Lateral traseira direita: Enferrujada e com corrosão Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta falta de chave de ignição. apresenta pontos de ferrugens e corrosão	CHEVROLET	2010/2011	CLASSIC SUPER 1.6	DBA-5528 (SP)	9BGSK19N05B213204	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>77</b>	Parabrisa: Trincado Capô: Amassado e Enferrujado Lanterna traseira direita: Trincada Tampa traseira: Enferrujada e Amassada Bancos: Rasgados Bateria: Descarregada Taétes: Faltam	CHEVROLET	2007/2007	CORSA WIND 1.0	CDZ-2302 (SP)	9BGSC08WSSC666170	COM DIREITO A DOCUMENTO




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	alguns Tapetes: Rasgados Portas: Riscadas Laterais traseiras: Riscadas Tampão traseiro: Falta Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta falta de chave de ignição.						
78	Grade: Avariada Capô: Amassado e Enferrujado Tampa traseira: Riscada Parachoque dianteiro: Quebrado Parachoque traseiro: Pintura descascando Portas: Riscadas e Amassadas Bancos: Rasgados Tampão traseiro: Falta Laterais traseiras: Amassadas Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados.	CHEVROLET	2005/2006	CELTA SUPER 1.0	DBA-5593 (SP)	9BGRY48906G151069	COM DIREITO A DOCUMENTO
79	Capô: Riscado Paralama dianteiro esquerdo: Enferrujada Tampa traseira: Riscadas Parachoque dianteiro e traseiro: Riscadas Portas: Riscadas Tapetes: Faltam Laterais traseiras: Amassadas Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	2005/2005	PRISMA 1.4L LT	DKI-3576 (SP)	9BGRP69X0CG100177	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


<b>80</b>	Capô: Riscado Lanterna traseira direita: Quebrada Parachoque dianteiro: quebrado Parachoque traseiro: Enferrujado Teto: Enferrujado Bateria: Falta Portas: Riscadas Bancos: Rasgados e Quebrados Laterais: Amassada e Enferrujada Porta lateral: Quebrado Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, moissas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	FIAT	1995/1995	DUCATO MAXICARGO 2.8	DBS-9355 (SP)	93W245G3362004735	SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTO
<b>81</b>	Banco: Rasgado Cabine: Amassada e Enferrujada Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR		966C		Série 25U03506	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>82</b>	Pneus: Furados Banco: Rsgado Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta riscos, moissas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	MOTONIVELAD ORA CATERPILAR					Sem Documento
<b>83</b>	Motor: Avariado, faltando peças Banco: Quebrado Capô: Enferrujado Cabine: Amassada e Enferrujada Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta riscos, moissas e	TRATOR MASSEY FERGUSON		265		Série 21511061111	Sem Documento



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**


	amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição						
<b>84</b>	Retrovisores: Ralados Tampa traseira: Riscada Paracheque dianteiro: Quebrado Paracheque traseiro: Ralado Comando no volante Bancos: Manchados Portas: Riscadas e Raladas Rodas: Raladas e Riscadas Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens	CHEVROLET	2005/2005	VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0	DKI-4296 (SP)	9BGAB69J0BB264612	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>85</b>	Grade: Avariada Capô: Enferrujado Tampa traseira: Amassada e Enferrujada Paracheque dianteiro: Quebrado Paracheque traseiro: Pintura descascando Rodas: Enferrujada Portas: Amassadas e Riscada Bancos: Rasgados Volante: Avariado Lataria: Enferrujada Veiculo com giroflex Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados. Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta de chave de ignição	CHEVROLET	1995/1995	CELTA SUPER 1.0	DBS-9279 (SP)	9BGRY48906G150977	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>86</b>	Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta	CHEVROLET		CELTA	DBA-5559	9BGRY48906G150504	COM DIREITO A DOCUMENTO






**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

	riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta						
<b>87</b>	Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta	CHEVROLET		CELTA	DBA-5483	9BGRZ48X05G150913	COM DIREITO A DOCUMENTO
<b>88</b>	Apresenta falta de partes, peças e componentes Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta riscos, mossas e amassados Apresenta pontos de ferrugens Apresenta falta	CHEVROLET		CORSA	DBS-9332	9BGSN19N06B184836	COM DIREITO A DOCUMENTO
	<b>LOTES 89 À 100 e 102 à 200 NÃO EXISTEM</b>						
<b>101</b>	SUCATA DE PONTOS DE ONIBUS, FERRAGENS EM GERAL PEÇAS DIVERSAS SUCATA TROCA DE PEÇAS						
<b>201</b>	SUCATA FERROSA MISTA SEM QTD - CONFORME LOTE EXPOSTO)						
<b>202</b>	06 PLATAFORMAS KELLEY, MOD.: FX7X8						
<b>203</b>	06 PLATAFORMAS KELLEY, MOD.: FX7X8						
<b>204</b>	06 PLATAFORMAS KELLEY, MOD.: FX7X8						




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

<b>205</b>	03 PLATAFORMAS KELLEY, MOD.: FX7X8						
<b>206</b>	SUCATA DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILAR						
<b>207</b>	DESTOCADOR DE TRONCOS VERMEER, MOD: SC252						
<b>208</b>	SUCATA DE MICROTRATOR YANMAR TC14, SÉIRE: 824G0234, ANO: 2003						
<b>209</b>	SUCATA DE MOTOCULTIVADOR TRAMONTINI T5, SÉIRE: 1599						
<b>210</b>	SUCATA DE APROX. 19 ROÇADEIRAS DIVERSAS						
<b>211</b>	SUCATA DE ROMPEDORES E SUBSOLADOR DE SOLO						
<b>212</b>	APROX. 40 PORTAS DE GARAGEM						
<b>213</b>	SUCATA DE ESTABILIZADORES, CPU'S, TECLADOS, TELEFONES, NOTEBOOKS E OUTROS ITENS						
<b>214</b>	SUCATA DE TV'S, RADIOS, TELEFONES, MICRRONDAS, VIDEO CASSETES E OUTROS ITENS						



**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

<b>215</b>	PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÃO DIVERSOS: ACOPLAMENTOS, VÁLVULAS, BUCHAS, GARFOS, ANEIS E OUTROS ITENS						
<b>216</b>	SUCATA DE FREEZER, FURADEIRAS, GELADEIRAS, CADEIRAS, BEBEDOUROS, SECADORAS, VENTILADORES E OUTROS ITENS						
<b>217</b>	SUCATA DE 03 CONTÊINERES						
<b>218</b>	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO ITEF, SÉRIE: 155080, ANO: 2011, 225 KVA						
<b>219</b>	TRANSFORMADOR A ÓLEO, SÉRIE: 13682, ANO: 1980, 12A						
<b>220</b>	SUCATA DE PLATAFORMA TIPO COMBOIO						




**Prefeitura de São José dos Campos**  
**Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças**  
**Departamento de Recursos Materiais**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Os veículos reprovados pela perícia serão leiloados da forma que se encontram, cópia do laudo de vistoria estarão junto ao veículo na hora da visitação, não cabendo reclamação posterior à compra.
2. Todos os lotes serão vendidos no estado em que se encontram.
3. Será obedecida a Portaria do Detran nº 1215 de 24/06/2014, no que diz respeito a Sucata Veicular.
4. Todos os veículos com direito a documentação passam a pagar IPVA proporcional referente o veículo arrematado.
5. No Lote 101 existem 04 Caçambas para captação de materiais ferrosos, estas caçambas não fazem parte deste lote.

**Arquivo disponibilizado para consulta: ANEXO II – Fotos dos Lotes** (fotos de todos os lotes do Leilão).



**Prefeitura de São José dos Campos  
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças  
Departamento de Recursos Materiais**

**ANEXO II**

**FOTOS DOS LOTES**

Disponível no site [www.sjc.sp.gov.br](http://www.sjc.sp.gov.br)

Relação às folhas 390 a 760 do Processo nº 53135/2018